勘察单位意见	现场地质与勘察报告相符，地基承载力符合设计要求。 项目负责人：向明　　（公章） 年　月　日	
设计单位意见	工程符合设计文件要求，同意验收。 项目负责人：　　（公章） 年　月　日	
施工单位意见	工程质量符合设计文件要求及规范标准规定，评定为合格等级。 项目经理：　　（公章） 年　月　日	
监理单位意见	工程质量经验收评定为合格等级。 总监理工程师：　　（公章） 年　月　日	
建设单位意见	工程质量符合设计文件要求及规范标准规定，工程质量经验收评定为合格等级。 项目负责人：王卫华　　（公章） 年　月　日	
备案意见	该工程竣工验收备案文件已于2021年1月27日收讫，文件齐全。 经办人签字：张洛明 （公章） 2021年1月27日	

备注：本表一式两份，A4纸正反面打印。